

(上接第三版)

填报单位(盖章): 安庆市环境保护督察整改工作领导小组办公室 (第七批 2018年8月23日)

序号	受理编号	交办问题基本情况	行政区域	污染类型	调查核实情况	是否属实	处理和整改情况	问责情况	备注
21	AQDH224	大观区宏祥山庄小区,下水道和雨水道都堵起来了,小区居民的生活污水根本就排不掉,长期污水漫溢。	大观区	水	1经调查核实,宏祥山庄污水、雨水管网堵塞漫溢等问题主要原因是:2004年原空中供电电缆向地下供电管网工程建设、后期市政供水管道施工,对宏祥山庄1、4号楼通往集贤南路的排水管道造成一定的破坏;经过多年的使用运行,致使该小区形成了目前排水不畅、污水漫溢的问题。22018年7月上旬,大观区市政部门在接到居民反映后,立即到现场进行了勘察,制定了实施方案,并立即对管道实施改造。但在施工开挖中,发现供电管沟在高层、位置受阻,导致了破损排水管道的拆除及新排水管道的铺设,区市政工程处立即向供电公司报告,申请对管网中供电管沟实施临时拆除,以便进行排水管道的更换工作。市供电公司回复中表示供电管沟内属高压供电线路,不得拆除与破坏,致使工程停滞。	是	8月14日,大观区组织相关专家对管网施工、排水管道更换制定了施工方案;安庆市重点局、安庆市供电公司、大观区环保局、大观区市政工程处、花亭路街道、安庆北排水环境发展有限公司等单位相关负责人现场查看,研究确定了具体施工方案,并立即施工。8月19日,工程已实施完毕,排水管道已更换、并与集贤南路主排水管道联通,路面已修复。已整改完成。8月19日,花亭路街道工作人员确认整改完成后,对周边居民进行沟通、解释和宣传,居民表示满意。		
22	AQDH225	潜山县黄泥镇前进村一养鱼户,今天早上发现一塘鱼全部死光了,水质有明显的农药气味,怀疑塘水被上游太湖县工业园企业污染所致。	潜山县	水	2018年7月份以来,黄泥久旱,农作物缺水,镇政府为解决旱情,在黑河口拦堰抽水灌溉农田,至8月13日已持续二十多天。8月13日傍晚,天气骤变,突降大雨,黑河水位陡增,8月14日早晨出现鱼塘死鱼现象,现场发现抽水闸入口处也出现死鱼,举报人反映情况属实。	是	8月14日上午,潜山县环保局即安排环境监测站工作人员至现场对水质进行选点采样。8月15日,公安部门反馈信息,初步排除人为投毒的可能。8月14日潜山县环境保护局向太湖县环保局发函告知太湖县环保局该情况,并请求太湖县环境保护局协助调查,8月15日太湖县环保局复函,除因上游修桥致河水混浊外,别无异常现象,且当日组织人员会同潜山县环境监测站沿河上溯排查,均未发现异常。相关技术人员分析,可能为黑河河道久旱暴晒,突遇雨水冲刷,河滩及河底底泥表面附着腐化物被冲洗翻腾,对水质状况有一定影响。		
23	AQDH226	关岳庙街79号,二院宿舍,道路改造后在他们家窗户前加建了两个大化粪池,整体臭气难闻,居民无法生活。	大观区	气	1区市政工程处、龙山路街道第一时间前往现场检查核实,举报问题属实。2经调查核实,关岳庙街79号、二院宿舍改造工程,为大观区PPP项目四方城老旧小区改造工程中的一部分,项目自2018年3月开始动工,于2018年7月底基本结束。该项目设计图纸经大观区规委会审定通过,施工也是严格按照设计图纸要求、工艺进行,同时大观区市政、监理单位、中机建公司现场监督,各项工程均符合规定要求。3居民反应的臭气主要来源于化粪池。因化粪池井盖没有排气孔,化粪池内沼气形成后通过井盖排气孔外排,自然挥发;同时因该处地势低洼,且周边建筑呈“回”字形排列,自然通风不畅,遇到高温低压无风天气时,化粪池内溢出的异味不能快速挥发,导致周边居民偶尔闻到臭气。	是	18月15日,经大观区市政工程处、项目设计单位、中机建公司等相关部门人员现场查看,会议论证,确定了整改施工方案。方案要求:原化粪池、管道与新化粪池、管道为互联互通结构,化粪池沼气可以部分地下自排,对化粪池井盖上的排气孔加装防护垫、防臭弯头等,防止臭气外溢。28月16日,区市政工程处安排工作人员在化粪池井盖上的排气孔加装防护垫,同时在窨井口加装防臭弯头,通过弯头内积水达到阻隔效果。目前整改工作已完成。		
24	AQDH228	大观区皖河口路70号有两家包装厂及一个豆腐作坊,环境脏乱差,望有关部门进行管理。	大观区	大气	1区环保局、区市场监督管理局、区环卫处、十里铺乡政府受受理督查组交办问题后,立即到皖河口路70号进行现场检查,举报问题属实。2经检查,皖河口路70号区域共涉及5家经营主体:一家包装厂,名称为安庆市诚信包装有限责任公司,法人名为陈文,身份证号为34282919710829461X,主要从事纸箱生产,生产工艺为半成品纸板一开槽机一钉箱机装订一成品打包,现场未能提供环评审批手续。一家广告制作公司,名称为安庆艾格广告传媒有限公司,法人名为程国,身份证号为340802196212170813,该企业主要从事纸箱生产,生产工艺为半成品纸板一开槽机一钉箱机装订一成品打包。现场未能提供环评审批手续,未依法取得营业执照从事经营活动。三家豆腐作坊经营户陈立汉、蒋后生、王开华均未取得《食品小作坊登记证》,现场环境卫生脏乱差。	是	18月17日,区市场监督管理局执法人员对安庆艾格广告传媒有限公司、三家豆腐作坊下达《责令改正通知书》,要求其按照相关规定限期整改。28月18日,区环卫处通知环保保洁公司赶到现场,清理了主干道上的废弃落叶;并要求环保保洁公司加大日常清扫保洁力度及机械化洒水的频率,确保主干道上整洁干净。38月20日,区环保局执法人员对安庆市诚信包装有限责任公司、安庆艾格广告传媒有限公司下达《责令改正违法行为决定书》,要求其立即停止违法行为,下达了《行政处罚事先告知书》。48月21日,十里铺乡对投诉问题进行“回头看”,确保问题整改到位,同时加强属地监管,防止问题反复。		
25	AQDH229	新河的水气味难闻。	迎江区	水	经对新河菱南桥以南段现场察看,发现4处主要排污口:人民路桥东南侧排水口,有明显污水流入;龙狮桥东南侧排水口,有污水缓慢流入;龙狮桥西北侧新砌挡土墙排水口,有污水流入;菱南桥西北侧菱湖南路截止闸渗漏,有较大污水流入,并有明显臭味。沿线路菱湖南路截止闸外,另有人民路、华中路2座截止闸,均为雨污合流制箱涵截止闸。	是	迎江区政府已完成龙狮桥菜市场5处等新河入河排污口整改及周边部分小区整改,其他整治工作正在推进。		
26	AQDH230	潜山县官庄镇戈元村一个叫余洪顺砂场的,排出的固废渣子运到河里排放,污染河水。	潜山县	水	潜山戈元胜利砂场:该厂系余洪顺未经批准占用官庄镇戈元村胜利组集体土地约7亩用于洗砂作业。县国土局现场制止并下达《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》;官庄镇政府责令其停产并采取断电措施。	是	2018年8月18日-19日,县石材企业综合整治行动工作领导小组组织黄柏镇、官庄镇及县国土、公安、环保、安监、经科委、水利、林业、砂石局等部门开展联合执法,对黄柏镇辖区内叶鹤鸣石子加工厂等5家、官庄镇辖区内磊鑫砂厂等7家非法开采加工砂石点生产设备及配电设备进行查封。		
27	AQDH231	安庆圣埠神灵潭水发臭,对周边居民生活有影响。	宜秀区	水	神灵潭是安庆市河湖连通工程的一部分,因其他部位的河沟未全部连通,造成神灵潭没有活水源,以及周边的截污工程还没有彻底完工,仍有部分污水通过周边沟渠排入神灵潭,导致水体有异味。8月15日,区环保局对神灵潭水进行了取样送检,根据安庆市环境监测中心站8月22日监测结果显示,神灵潭水质为地表水环境质量标准中劣V类。	是	大桥街道请专业公司对神灵潭周边污水排放情况进行全面的排查;对周边固废、生活垃圾及神灵潭水面漂浮物进行清理;大桥开发区督促916中学及横卫电力进行整改并下达限期整改通知书。目前,叶鹤社区还建点排污口已纳入区老旧小区改造;位于916公馆东苑两处排污口,经过对小区内部管网进行修复,已经没有污水流入;对神灵潭周边固废垃圾、水面漂浮物进行了全面清理,保障了水流通畅;宜秀开发区环保局会同北排公司、区环保局于5月初对横卫电力及916中学排污口分流改造工程进行了验收,经现场调查确认横卫电力雨污分流916中学叶鹤社区污水串接整改完成。		
28	AQDH233	望江县巢安水泥厂,灰尘太重,一般晚上10点到早上6点工作。	望江县	粉尘	安庆市巢安水泥有限公司的粉磨站和矿粉生产项目已通过环评审批和环保竣工验收,且配套建设了除尘和喷淋等污染防治设施。为错峰用电,节约成本,该公司通常在夜间生产。从该公司上半年自行监测报告上看,其粉尘排放符合环保要求。2018年8月16日晚,我县环境监测站对该公司的粉尘排放情况进行了现场监测。监测结果显示,该公司厂界粉尘符合《水泥工业大气污染物排放标准》(GB4915-2004)相关要求。	否			
29	AQDH235	碧桂园1号公园和钻石郡围墙外边种菜,傍晚和清早秸秆焚烧,有时候烧肥气味难闻。华中路到钻石郡附近空地成了大型车停车场,晚上车辆通行噪声大扰民。	迎江区	大气 噪声	经查,举报问题属实,碧桂园1号公园和钻石郡南端征而未用地块种植户有秸秆焚烧现象,华中东路向东桥头路有多辆大型车辆停放。	是	1辖区滨江街道及时召开环保工作整改会议,部署相关工作,由街道、社区、城管中队以及雇佣人员每日共6人对该地块死看硬守并对种植户宣传秸秆焚烧和禁燃的法律法规,如发现有秸秆焚烧现象及时扑灭。经街道、社区、城管中队不间断巡查和劝阻,该地块种植户均答应不再进行秸秆焚烧和使用农家肥,下一步将进一步加强巡查力度,确保不再出现秸秆焚烧现象发生。2对停放的大型车辆进行了拍照,并将车牌号码汇总后反馈给交警支队二大队,由交警支队二大队通知车主驶离该区域,并要求以后禁止停放。		
30	AQDH237	怀宁县石牌大道与独秀大道交叉口工业园区内安徽科林人造板材厂、超威电池厂,安徽金鑫生物公司污染严重,气味难闻,投诉人安置房在园区内离的大近。	怀宁县	大气	1经查:安徽永恒动力科技有限公司,一期年产100万只铅酸蓄电池及3万组免维护蓄电池项目2008年2月由怀宁县环境保护局批复,2009年9月县环保局批复验收;二期年产800万套铅酸蓄电池项目环境影响报告书2010年11月县环保局批复,2013年8月县环保局批复验收;铅酸蓄电池技改扩能项目环境影响报告书2018年8月6日经市环保局环评审批。县土地测绘队的测绘图显示该公司离居住区最近防护距离为51187米,满足500米环境防护距离要求。现场该公司正在生产,污染治理设施运行正常。2017年9月19日委托第三方对该公司有组织和无组织废气进行监测,检测数据显示有组织废气、无组织废气等监测指标排放符合相关标准。安徽省科林人造板有限公司年产10万立方米MDF(中密度纤维板)项目于2009年1月由怀宁县发改委立项,2009年9月30日经县环保局环评审批,于2011年9月8日通过竣工环保验收。现场该公司未生产,正在对制胶车间进行停产整改。2018年4月2日委托第三方对该公司有组织废气进行监测,检测数据显示,烟尘、二氧化硫等污染物浓度排放符合相关标准;2018年4月委托第三方对该公司无组织废气进行监测,检测数据显示,无组织废气总悬浮颗粒3个监测点排放符合相关标准。安徽金鑫生物科技有限公司农副产品深加工项目于2008年7月经县环保局审批,2008年12月7日经县环保局竣工环保验收(20080099),现场未生产,正在停产整改。2经县城乡规划局核查,安徽永恒动力科技有限公司于2007年许可建设、安徽省科林人造板有限公司于2010年许可建设、安徽金鑫生物科技有限公司于2003年许可建设,三家企业规划方案审批,规划许可手续均已办理。	是	县环保局于2018年8月16日下达了《关于安徽省科林人造板有限公司环境问题的监察通知》(环察函[2018]26号),责令该公司制胶车间停产整改,整改结束后方可恢复制胶车间生产。县环保局于2018年8月11日下达了《关于安徽金鑫生物科技有限公司环境问题的监察通知》(环察函[2018]21号),责令该公司农副产品深加工项目停产整改,整改结束后方可恢复生产。		
31	AQDH238	经开区大湖春天小区背后停车场地面未硬化,晚上停大货车、渣土车等,灰尘太重,噪声大。投诉多次,有人来检查就没车,然后就又继续。	经开区	大气 噪声	该停车场即支八路停车场,于2015年根据市委市政府要求增设的免费停车场。起初,在该停车场为免费无人看管期间,周边居民就噪音及灰尘扰民反映强烈。在2016年底,为加强该处管理,由办事处委托安庆市安达物业管理有限公司进行管理,停车场由免费改为收费经营管理。进行委托管理后,该处管理情况得到明显改善,也得到周边居民认可。但由于该停车场在当初改造时,未进行硬化处理,仍为沙土地面。经菱北办事处晶海社区调查走访核实及询问停车场物业管理公司,该支八路停车场每天确实有3-5辆大型车辆停放。	是	8月16日下午,办事处、晶海社区居委共同约谈该停车场管理方安庆市安达物业管理有限公司负责人,要求该停车场自8月23日起禁停大型载重货车,并在停车场入口处进行限高处理,限制大型载重货车进入停车场,并加强日常管理。		
32	AQDH239	潜山县余井镇田乐村胡庄组方达混凝土旁边新搬的砂场污染环境,扬尘、噪音、污水。	潜山县	大气 水	方达混凝土占用余井镇田乐村胡庄组集体土地10亩用于洗砂作业。县国土资源局于2018年8月1日下达《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》;余井镇政府责令其停产并组织相关部门予以断电处理,目前为停产状态。	是			
33	AQWX074	宿松县自来水公司和新龙门路经管沙石料有水污染。	宿松县	水	经调查核实,城区沙河坝自来水公司取水处有砂场在少量经营,大约3—4吨河砂。非龙门路与城西路东南侧的宿松县郑屋沙场。所使用的铲车型号15功率65KW。该砂场坐落在城郊结合部,非人口密集区。	是			
34	AQWX075	太湖县晋熙镇S211新花公路灯杆灯若岭处非机动车道上堆着一堆渣土。严重影响过往车辆和行人。已有几个礼拜,县环卫没处理。还有土方车掉渣土严重,非机动车道都被覆盖。天气干燥时,风沙吹很大。	太湖县	扬尘	2018年8月17日,太湖县公路局、太湖县城管局和晋熙镇人民政府组成的工作组赶到现场,经调查:1.举报人所称“晋熙镇S211新花公路灯杆灯若岭处非机动车道上堆着一堆渣土”情况属实。该渣土位于S211省道太湖县晋熙镇观音村方屋组(因村行政区划合并时灯若岭划归观音村),太湖县城渣土运输有限责任公司因与村民之间矛盾,在其开展场地平整过程中遭到两名村民阻挠,渣土卸卸土时未能进入指定位置,倾倒在公路路面东侧人行道,占据公路人行道路面;2.举报人所称“还有土方车掉渣土严重,非机动车道都被覆盖,天气干燥时,风沙吹很大”,部分属实。现场检查发现所有渣土车运输渣土时均已平灰覆盖,未发现一起渣土掉落现象,但公路路面东侧人行道被渣土覆盖。	是	8月17日,县城市管理行政执法局对太湖县城渣土运输有限责任公司总经理甘劲良进行询问,形成调查询问笔录,并对该公司下发《太湖县城市管理行政执法局责令违法行为限期改正通知书》。安庆市公路管理局太湖分局对该公司下发了《路政巡查告知书》,要求其三日内清除S211公路K125+020处违章堆放砂土,清通该段公路边沟,清扫路面。为防止运输车辆车辆掉落影响行车安全,要求该单位所有运输车辆车辆全部实行平灰及规范覆盖。同时要求该单位所有渣土运输车辆将轮胎清洗干净后方可上路行驶。太湖县城渣土运输有限责任公司做出承诺,严格按照相关规定开展渣土运输工作,并签订了《建筑垃圾(工程渣土)运输承诺书》。		
35	AQWX076	大观区长虹化工有限公司环保设施不全,新建改造手续没有,工艺不成熟,长期排放黄色酸性毒气,多次和园区部门反映,厂里都不重视。现场看看就知道,厂区地面和树叶都被污染成五颜六色,没有人监管。	大观区	气	1公司已建成项目环评审批手续齐全:公司目前已建成年产400吨分散蓝359和年产700吨溴氨酸生产线,于2010年7月委托编制了《年产400吨分散蓝359和11000吨草甘膦脱氢氯化剂项目环境影响报告书》,安庆市环保局《关于安庆市长虹化工有限公司年产400吨分散蓝359和11000吨草甘膦脱氢氯化剂项目环境影响报告书的批复函》文件进行了环评批复,2014年7月25日安庆市环保局对公司年产400吨分散蓝359生产线进行了竣工验收批复。2016年公司进行了技改,委托编制了《年产700吨溴氨酸分散蓝359技改项目环境影响报告书》,安庆市环保局《关于安庆市长虹化工有限公司700吨/年溴氨酸分散蓝359技改项目环境影响报告书审查意见的函》进行了环评批复,2017年9月29日安庆市环保局对公司年产700吨溴氨酸分散蓝359技改项目进行了竣工验收批复。2.新建改造项目取得了环评审批手续:公司目前正在建设1500吨分散染料等生产线。公司委托编制了《年产1500吨分散染料、年产400吨噁吩中间体、年产300吨邻硝基苯甲醛、年产100吨唑吐剂PP796及副产15000吨锰系列产品与配套工程建设项目环境影响报告书》,安庆市环保局《关于安庆市长虹化工有限公司年产1500吨分散染料、年产400吨噁吩中间体、年产300吨邻硝基苯甲醛、年产100吨唑吐剂PP796及副产15000吨锰系列产品与配套工程建设项目环境影响报告书审查意见的函》进行了环评批复。3.生产工艺经过了审查和批复。该公司建成以及在建设项目生产工艺以及“三排”节点已在环评报告书中进行了论证,市局已批复。现场调阅了公司已建成和在建设项目的安全评价审批手续,专家组对公司安全评价报告进行了审查,并出具了《建设项目设立安全评价报告审查意见》、《安全验收评价报告审查意见》等。4.关于反映长期排放黄色酸性毒气问题。2018年1月8日,该公司在生产过程中因四氟胺连接管断裂,导致溴素外泄,公司立即启动了应急措施,关闭了输送阀门,并用消防水稀释烟雾,该事故得到了及时处置;事后,公司对相关人员进行处罚,并采取了加强管理等措施。除2018年1月8日产生冒黄烟现象外,在此前后未发现有冒黄烟问题。5.厂区道路和树叶未发现被污染成五颜六色问题。公司分散蓝359产品卸料包装区域设在生产车间内,采取区域隔离、清水冲洗等措施,对遗撒物料进行收集。在车间门口铺设地毯,防止工人鞋底污染带出车间。6.现场检查过程中发现的环境问题:检查时,公司正在对邻二氯苯蒸馏残渣进行抽滤,抽滤槽未加盖,现场能闻到明显异味。7.长虹化工是大观区重点监管化工企业。区环保局将该企业列入随机抽查系统“重点排污单位”名录库,对该企业进行重点监管;除随机抽查外,还根据需要进行不定期开展检查和巡查,如危险废物规范化执法检查、污染源在线监控系统执法检查等,2018年1-8月,共计对该企业开展现场执法检查6次。另,大观经济开发区也加强对该企业的监管,除例行巡查外,还对该企业污水排放实行强化监管,每日对公司待排污水进行检测,检测达到纳管标准再开阀排水,有效管控企业排污行为。	是	1对于群众反映的问题,部分内容是在生产经营过程中是出现过的,我局已对公司法定代表人进行了约谈,要求公司要进一步提高认识,加强管理,有则改之无则加勉。2对于在检查中发现的公司未采取有效措施在邻二氯苯蒸馏抽滤过程中防治挥发性气体挥发问题,我局已责令企业立即改正违法行为,并进行了立案查处。下发了《责令改正违法行为决定书》(观环限改字[2018]21号),责令公司立即对邻二氯苯蒸馏残渣抽滤槽进行密闭处理,减少废气排放;下发了《行政处罚事先告知书》(观环罚告字[2018]20号),依据《中华人民共和国大气污染防治法》第一百零八条第(一)项的规定,拟对公司环境违法行为处以4.4万元罚款。3责令企业加强管理。		约谈企业负责人
36	AQWX077	潜山县余井镇,马道窑厂非法洗砂,该厂老板身为公安驾校考试中心负责人,从事非法洗砂。清水变成泥浆。	潜山县	水	该洗砂厂为黄刘军、涂沁刚、林一正、徐敏四人合伙经营(其中林一正为公安驾校考试中心工作人员),位于余井镇马道村南塘组,该厂未经批准占用余井镇马道村南塘组马道窑厂约10亩用于洗砂作业。县国土资源局于2018年8月1日下达《责令停止违法行为通知书》和《责令改正违法行为通知书》;余井镇政府责令其停产并组织相关部门予以断电处理,目前为停产状态。	是			
37	AQWX078	桐城市双港镇农贸路有2家早点店一直在使用煤饼,产生的煤气大使人恶心,另外制作早点时产生大量的油烟直接排放,影响了附近人的身体健康,污染环境。	桐城市	油烟	经现场核实,一家并无描述的使用煤饼和油烟排放,另一家有一个露天煤炉烧稀饭,屋内有油烟机经烟道高空排放。	是	1、对该店主进行了约谈,并责令整改。2.8月19日,经现场检查,其已经停止使用小煤炉。桐城市将安排双港镇相关人员将对其进行不定期检查。		
38	AQWX079	岳西县姚河乡沈桥村一个多月,每天早晨和半夜,经常有各种吨位的货车拉着满满的沙子,从头的院方向沿姚姚线驶往舒城县。据和本地村民了解,这些沙子都来源于邻县以沈桥,有人采取挖山方式非法采砂洗砂。破坏山体 and 污染河水,每天这么多吨位的货车穿在村内道路,对群众生产生活都带来很多不便,半夜的噪音,对路面的破坏,对汽车的安全,都极大影响日常生活。	岳西县	水 噪音	1近一个月内在青姚线上夜间偶有大型砂石运输车辆的行为,经走访调查确实有此类现象发生。2头陀镇境内有黄成来、方文杰、储军等三处非法采砂现象。	是	1对黄成来、方文杰、储军等三人下达《责令停止违法行为通知书》;2对储军进行立案查处,行政处罚3万元整。3头陀镇从2018年7月份以来开展了为期一个月的专项整治,头陀镇境内所有采砂点均已停止了违法采砂活动。		
39	AQLX002	大观区黄土坑西路中段千禧1#居民楼,距离石化炼油厂、腈纶厂生产装置不足400米,气温难闻,因楼龄短未列入拆迁范围。	大观区	其他	1.区城建局、集贤路街道第一时间受理督查组交办问题,对黄土坑西路中段千禧1#居民楼进行走访核实,投诉问题属实。2.按照市政府的统一部署和要求,大观区于2012年10月16日启动石化卫生防护带范围内的房屋征收工作,对涉及石化炼化装置规划范围内的住户房屋进行全部拆除,目前拆除工作已全部完成。3.经调查,黄土坑西路中段涉及中石化炼化一体化建设新装置围护及老装置范围。	是	1对石化老装置围护内住户及企业,因涉及面广,按照急难险重的原则,先行拆迁了一大部分房屋,剩余部分分2区根据市委办公室2014年10月9日第17期《会议纪要》精神,同时结合棚户区改造分期逐步予以解决。2棚户区是指城市建成区范围内、平房建筑密度大、使用年限久、房屋质量差、人均建筑面积小、基础设施配套不齐全、交通不便利、治安和消防隐患大、环境卫生脏乱、差乱区域。千禧1#楼建于2000年,砖混结构,高5层,4个单元,现有住户40户。3按照相关政策规定,该楼暂不符合棚户改造条件和要求。		

注:1.标的问题是督察组重点关注的问题; 2.污染类型包括水、大气、土壤、生态、重金属、垃圾、噪声、油烟、扬尘、其他。